



### BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

## **® Offenlegungsschrift** DE 195 11 534 A 1

(51) Int. Cl.6: G 01 N 21/88

G 01 B 11/30 G 06 T 7/00 G 01 M 11/08



**DEUTSCHES** 

PATENTAMT

Aktenzeichen:

195 11 534.1

Anmeldetag:

29. 3.95

Offenlegungstag:

2, 10, 96

(71) Anmelder:

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 80636 München, DE (72) Erfinder:

Paul, Detlef, Dr., 76297 Stutensee, DE; Geißelmann, Heribert, Dr., 76297 Stutensee, DE

(56) Entgegenhaltungen:

DE 43 45 106 C2 DE 43 14 219 A1 41 20 794 A1 DE DE 31 50 954 A1 28 43 257 A1 DE 06 61 108 A2 EP

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (A) Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung von 3D-Fehlstellen bei der automatischen inspektion von Oberflächen mit Hilfe farbtüchtiger Bildauswertungssysteme
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung von 3-D-Fehlstellen bei der automatischen Inspektion von Oberflächen mit Hilfe eines farbtüchtigen Bildauswertesystems, wobei die zu prüfende Oberfläche eines bewegten Prüflings gleichzeitig aus mindestens zwei verschiedenen Richtungen mit Licht unterschiedlicher Farbe, z. B. den Farben rot, grün und blau, bestrahlt wird, die Flanken von 3-D-Fehlstellen auf der Oberfläche deshalb in veränderter Färbung erscheinen und vom Bildauswertesystem mit Hilfe einer farbtüchtigen Zeilenkamera aufgrund der veränderten Färbung durch Auswertung von mindestens zwei Farbkanälen als 3-D-Fehlstellen erfaßt und von ebenen Fehlstellen unterschieden werden.

### Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfassung on 3D-Fehlstellen gemäß dem Oberbegriff des Anpruchs 1 und eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

### 1. Technisches Anwendungsgebiet

Automatische, prozeßfolgende Inspektion von Ober- 10 flächen auf Fehlstellen unterschiedlicher Art und Ausprägung. Insbesondere: automatische Inspektion von laufenden Bahnen oder geförderten Stückgütern, wo 3D-Fehlstellen wie Dellen, Stufen, Materialausbrüche, Einsatzfälle zu teuer. Welligkeiten oder Erhöhungen erkannt werden sollen 15 - Für die Prüfung von Stückgütern gibt es Varianund simultan dazu auch ebene Fehlstellen, die durch farbliche Merkmale, Texturmerkmale und/oder geometrische Merkmale gekennzeichnet sind.

# 2. Stand der Technik

Oberflächen sind eine Vielzahl von Bildauswertungssy- von Binsatz dieser Methode ist, daß der Prüfling stemen im Einsatz, z. B. für die automatische Inspektion automatische Voraussetzung ist bei Fließprozessen von Papierbahnen, Folien, Geweben, Stahlband oder 25. wie der Inspektion laufender Bahnen nicht gege-Holz. Die meisten Systeme arbeiten mit CCD-Zeilenka-(18 10.000 behander 19.000 C.) meras (Grauton oder Farbe): als bildgebendem Sensor, was a country of the second secon seltener werden auch Laser-Abtaster/eingesetzt. Diese: 🕮 3. Mit der Erfindung gelöste Aufgabe; Vorteile Systeme erfassen ein Bild, das ziß. die Reflexionseigen- 1946 Engle gegenüber dem Stand der Technik schaften der zu prüfenden Oberfläche wiedergibt, aber 30 : 5 keine direkte Information über deren 3D-Gestalt enthält. Im allgemeinen müssen aber gerade Fehlstellen erkannt werden, die durch 3D-Merkmale gekennzeichnet sind, z. B. Dellen, Kratzer, Materialausbrüche oder rauhe Stellen. Bei marktüblichen Systemen wird ver- 35 der Oberfläche. 3D-Fehler wie Materialausbrüche, Delsucht, die 3D-Fehlstellen im Bild durch eine der Aufgabe 🚟 angepaßte Art der Beleuchtung so gut sichtbar zu machen, daß sie automatisch detektiert werden können. Im allgemeinen kommen aber auf Oberflächen nicht nur Tiese Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch das Ver-3D-Fehler vor, sondern auch ebene Fehlstellen wie 40 fahren nach Anspruch 1 und die Vorrichtung zur Durch-Flecken oder Verfärbungen. Zur Unterscheidung zwischen ebenen Fehlern und 3D-Fehlern enthält das so gewonnene Bild keine Information. Deshalb sind Unterscheidungen in jedem Fall nur mit Hilfe von Vorwissen. über die Position oder das Erscheinungsbild unter-345 ein farbtüchtiges Bildauswertungssystem eingesetzt, schiedlicher Arten von Fehlstellen möglich. Dies Vorge-, progressen mit, einer farbtüchtigen Diodenzeilenkamera als hen versagt, wenn das Vorwissen des Menschen sich ich bildgebendem Sensor. Als kennzeichnende Ergänzung nicht technisch nutzen läßt oder wenn ebene Fehlstellen. im aufgenommenen Bild genauso aussehen können wie 3D-Fehlstellen. In solchen Fällen benötigt man Informa- 50 den üblichen Beleuchtungsverfahren entweder gar keition im Bild, die direkt mit den 3D-Eigenschaften der Oberfläche im Zusammenhang steht.

Für die Erfassung von 3D-Information, gibt es eine Vielzahl von Verfahren. Sie lassen sich in zwei Klassen einteilen: Verfahren, die aufgrund ihres Meßprinzips 55 Tiefeninformation erfassen (z. B. Lichtschnittverfahren oder Laser-Laufzeitmessung) und Verfahren, die in irgendeiner Weise die Tatsache ausnutzen, daß die Remissionseigenschaften eines Oberflächenelements von dessen Orientierung und Glattheit abhängen. Diese 60 Verfahren werden als Streulichtverfahren bezeichnet. Andere Gertale Dazu gehört auch eine im Zusammenhang mit Laser-Abtastern eingesetze Meßmethode:

man tastet dabei die Oberfläche mit einem Laserstrahl ab und beobachtet das remittierte Licht gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen. Durch Vergleich der in den verschiedenen Kanälen gemessenen Signale läßt sich dann z. B. erschließen, ob das beobachtete Flächenelement eben ist oder geneigt, ob es also z. B. zu einem ungestörten Gebiet einer ebenen, glatten Oberfläche gehört oder zur Flanke einer 3D-Fehlstelle.

Nachteile der heute bekannten Verfahren zur Erfas-5 sung von 3D-Information bei der automatischen prozeßfolgenden Inspektion von Oberflächen sind:

- Verfahren zur direkten Messung von Tiefeninformation sind in der Oberflächenprüfung nur in Ausnahmefällen einsetzbar: sie sind zu langsam und/oder haben eine zu geringe Ortsauflösung und/oder Höhenauflösung. - Laser-Abtaster mit 13 mehreren Empfangskanälen sind für die meisten

ten des Streulichtverfahrens, bei denen man vom Prüfling mehrere Bilder aufnimmt und dabei das Objekt bei jeder Bildaufnahme aus einer anderen Richtung beleuchtet. Aus der gewonnenen Bildserie läßt sich für jedes Flächenelement des Prüflings eine Aussage über Remissionsverhalten und räum-Für die automatische, prozeßfolgende Inspektion von

Aufgabe der Erfindung ist es, bei der automatischen Inspektion von Oberflächen Information über deren -3D-Eigenschaften zu gewinnen und daneben auch noch Information über den Grauwertverlauf und die Farbe len, Stufen, Erhöhungen oder abstehende Teile sollen eindeutig als 3D-Fehler erkennbar sein und sich von ebenen Fehlstellen unterscheiden lassen.

führung des Verfahrens nach Anspruch 4 gelöst; vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.

Hiernach wird zur Realisierung des Meßverfahrens des Bildauswertesystems benötigt man lediglich eine spezielle Art der Beleuchtung, deren Einsatz gegenüber nen oder nur einen relativ geringen Mehraufwand bedeutet. Die Signalauswertung und Erkennung von 3D-Fehlstellen erfolgt dabei z. B. durch den im farbtüchtigen Bildauswertesystem ohnehin vorhandenen Farbklassifikator. Im Gegensatz etwa zum Lichtschnittverfahren wird dabei die Information über 3D-Fehlstellen emit der vollen Ortsauflösung der Bildaufnahme gewonnen. Eine direkte Vermessung des Oberflächenreliefs ist .allerdings nur in Ausnahmefällen möglich.

### 4. Lösungsweg

Man beobachtet die zu prüfende Oberfläche mit einer Farbkamera, z. B. mit einer Farbzeilenkamera. Mit Hilfe 65 einer Farbkamera gewinnt man von jedem Punkt der zu prüfenden Oberfläche paßgenau 3 Meßwerte, und zwar i.a. die Farbauszüge "rot", "grün" und "blau". Bei Beleuchtung der Oberfläche mit weißem Licht ist das Ergebnis ein Bild, auf dem die Oberfläche in natürlichen

Farben wiedergegeben wird.

Um 3D-Fehlstellen auf der Oberfläche erkennen zu können, beleuchtet man nun erfindungsgemäß den Prüfling mit mindestens zwei Lichtquellen, die mit unterschiedlicher Farbe aus unterschiedlichen Richtungen auf die Oberfläche einstrahlen (siehe Figs. 1, 2 und 3). Bei dieser Art von Beleuchtung bewirken 3D-Fehlstellen auf der Oberfläche eine Verschiebung der Balance zwischen den Farbkanälen bei der Bildaufnahme. Dafür 10 sind zwei unterschiedliche, Effekte verantwortlich: Schattenwurf und die Abhängigkeit der Remissionskeule von der Neigung der Oberfläche.

fläche gezeichnet, und zwar für ein Flächenelement am: 150 Komponente quer zur Transportrichtung der Bahn. rechten Rand einer Delle. Die Oberfläche wird von zwei; Durch die Anordnung mit einer zentralen Lichtquelle Lampen, L1 und L2, aus unterschiedlichen Richtungen wird vermieden daß Intensitätschwankungen der Lichtbeleleuchtet, wobei z. B. die Lampe L1 rot und die Lam- quelle zu Störungen der Balance zwischen den Farbkape L2 blau sein möge. Das von der Lampe L1 kommende Licht wird vom betrachteten Element der Oberfläche 20 entsprechend der Remissionskeule R1 zurückgeworfen, das von der Lampe L2 kommende Licht gemäß R2. Für den auf die Farbe von L1 abgestimmten (roten). in Fig. 3 eine geeignete Lichtleiteroptik einsetzen.

Farbsäume. Entsprechendes gilt für eine Rille. 3D-Feh- (in zichtet: 100 dem haben ler sind im aufgenommenen Bild also als Farbveränderungen erkennbar. Es leuchtet sofort ein daß man die geschilderte Methode zur Prüfung einfarbiger Oberflä- 40 chen gut nutzen kann, daß sie aber bei der Prüfung von 4. Oberflächen mit beliebigem Färbehreichtum versagen Wa muß. In der Oberflächenprüfung ist der Farbenreichtum? nen und es gibt naturliche Farbfehler wie Blaue oder Rotstreif; Grüntöne aber kommen z. B. nicht vor. Bei Methode durchaus einsetzbar? Mit einem entspfechend trainierten Fabklassifikator läßt sich für jeden Bildpunkt entscheiden, ob er zur einwandfreien Oberfläche, zu einem ebenen Fehler oder zu einem 3D-Fehler gehört. 1 % i to e i

#### 5. Ausführungsbeispiele $n \in {}^{\mathcal{D}}\Omega$ 11 months 1.00 41.

" A. "

Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein Ausführungsbeispiel für eine Oberflächenprüfung mit Hilfe einer farbtüchtigen Zeilenkamera und zwei Lampen, die hier als Leucht- 60 gung von Oberflächenelementen liefern. Das in Fig. 6 stoffröhren L1 und L2 mit unterschiedlicher Farbe (z. B. .... gezeigte Verfahren zu Bestimmung des Oberflächenre-"Blau" und "Rot") gezeichnet sind. Die Transportrichtung geht nach links, die Zeile und die Leuchtstoffröhren sind quer zur Transportrichtung orientiert.

Aufgrund der geometrischen Anordnung von Lam- 65 fahrens. pen und Kamera sind mit diesem Meßaufbau quer zur Transportrichtung orientierte Fehlstellen gut zu erkennen, längs zur Transportrichtung orientierte Stufen oder:

Risse werden nicht erkannt.

Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 ist die Richtung der Beleuchtung gedreht: sie erfolgt jetzt mit einer starken Richtungskomponente quer zur Transportrichtung. Damit werden Fehlstellen besonders gut dargestellt, die in Transportrichtung orientiert sind.

Realisiert ist die Beleuchtung im Beispiel durch eine Lichtleiteroptik 1 mit einer zentralen Lichtquelle 2. Das Licht wird über die Koppeloptik 3 in die Lichtleiter eingekoppelt. Die Koppeloptik enthält Filter, mit deren Hilfe Farbton und Intensität der beiden Arme der Lichtleiteroptik 1 getrennt voneinander bestimmt werden kann. Das Licht tritt aus den beiden Armen der Lichtlei-In Fig. 1 sind die Verhältnisse für eine geneigte Obergentteroptik schräg aus und zwar jeweils mit einer starken nälen führen. Star Charles In

Fig. 4 zeigt eine Verallgemeinerung der Anordnungen nach Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3: hier erfolgt die Beleuchtung simultan aus drei Richtungen. Damit wird die Während bei ebener Oberfläche R1 und R2 annähernd. für die vorigen Anordnungen gegebene starke Abhänsymmetrisch zueinander wären, hat hier R1 wegen der von gigkeit der Erkennungssicherheit von der Orientierung annähernd erfüllten Reflexionsvhedingung starke Kom-125 der Fehlstellen deutlich vermindert. Für die Realisieponenten in Richtung auf die Kamera, R2 nur schwacher die rung einer solchen. Beleuchtung kann man analog zu

Kanal der Kamera erscheint dies Flächenelement also Für die Auswertung der aufgenommenen Bildinforbesonders hell und für den auf L2 abgestimmten (blau-25) mation kann man einen Farbklassifikator nach Fig. 5 en) Kanal besonders dunkel. Das betrachtete Flächen- 30 einsetzen: nach einer Trainingsphase entscheidet der element wird also im Beispiel deutlich rot erscheinen: [12] Farbklässifikator für jeden Bildpunkt köntextfrei auf-Fig. 2 zeigt einen entsprechenden Effekt, der aber in grund des RGB-Farbwertes auf "i.O." (einwandfrei durch Schattenwurf zustande kommt: Bei einer Stufe ist: "Oberfläche), "EF" (ebener Fehler) oder "3D" (3D-Fehdie Balance zwischen den Beobachtungskanälen im 15 der). Als:3D-Fehler wird in diesem Fall jede signifikante Halbschatten HS1 und HS2 an den Rändern der Stufe 35 Abweichung von der ebenen Oberfläche gekennzeichstark verschoben, im Bild erscheinen dort deutliche Winet; auf eine Schätzung des Oberflächenreliefs wird ver-

1.6

16000

14236 g.

Fig. 6 zeigt die Struktur eines weitergehenden Auswerteverfahrens. Hier wird die im aufgenommenen Bild unter gewissen Voraussetzungen enthaltene Information über die Neigung der Oberflächenelemente genutzt, um'eine Schätzung über den Verlauf des Oberflächenreliefs zu gewinnen. Aus der Abfolge der Halbder zu prüfenden Oberfläche aber Laffeingeschränkt; im schatten HSH und HS2 in Fig. 2 ist 2. B. eindeutig zu z. B. bei Metallen, Kunststoffen, lacklerten Oberflächen 45 erkennen, daß es sich bei dem vorliegenden 3D Fehler oder von Holz. Holzöberflächen etwa sind "einge- "um eine Erhöhung handeln muß - bei einer Vertiefung schränkt farbig": sie spielen in verschiedenen Braunto- ""wäre die Abfolge der Halbschatten umgekehrt. Aus der Breite der Halbschatten HS1 und HS2 im Bild läßt sich darüberhinaus auf die Höhe der vorliegenden Stufe solchen "eingeschränkt farbigen" Oberflächen ist die 50 schließen. Prinzipiell läßt sich bei Kenntnis der Remissionseigenschaften der Oberfläche aus dem Verhältnis der gemessenen Intensitäten in den einzelnen Kanälen auf die Neigung der Oberflächenelemente schließen und bei Kenntnis der Neigung läßt sich durch Integration 3 55 über die Neigungen das Relief der Oberfläche gewinand nemals a set កើញនៅ មាន

Das angegebene Meßverfahren kann in der Praxis wegen der schwankenden Remissionseigenschaften der zu prüfenden Oberfläche nur Schätzwerte für die Neiliefs mu3 deshalb neben dem Vorwissen über das Remissionsverhalten der Oberfläche auch Kontextinformation nutzen, z. B. im Rahmen eines Relaxationsver-.:· ‴ບເລີສະ .

36 100 table 25 

PNSDOCID: - DE 1951153441 I -

1. Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung von 3D-Fehlstellen bei der automatischen Inspektion von Oberflächen mit Hilfe eines farbtüchtigen Bildauswertesystems dadurch gekennzeichnet, daß die zu prüfende Oberfläche eines bewegten Prüflings gleichzeitig aus mindestens zwei verschiedenen Richtungen mit Licht unterschiedlicher Farbe, z. B. den Farben rot, grün und blau, bestrahlt wird, 10 die Flanken von 3D-Fehlstellen auf der Oberfläche deshalb in veränderter Färbung erscheinen und vom Bildauswertesystem mit Hilfe einer farbtüchtigen Zeilenkamera aufgrund der veränderten Färbung durch Auswertung von mindestens zwei 15 Farbkanälen als 3D-Fehlstellen erfaßt und von ebenen Fehlstellen unterschieden werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die Unterscheidung zwischen einwandfreier Oberfläche (i.O.), ebenen Fehlstellen 20 (EF) und 3D-Fehlstellen (3D) von einem Farbklassifikator nach Fig. 5 vorgenommen wird, der zuvor auf das Aussehen der einwandfreien Oberfläche und von ebenen Fehlstellen trainiert wurde.

3. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekenn- 25 zeichnet, daß durch Auswertung von Art, Intensität und geometrischer Anordnung der für 3D-Fehler kennzeichnenden Verfärbungen von Bildbereichen auf die Art von 3D-Fehlern wie z.B. Erhöhung oder Vertiefung und auf deren Ausprägung zurückge- 30 schlossen wird.


4. Vorrichtung zur Durchführung der Verfahren nach den Ansprüchen 1-3 dadurch gekennzeichnet, daß zwei verschiedenfarbige Lampen (L1, L2), z. B. Leuchtstoffröhren, quer zur Transportrichtung 35 des Prüflings so angeordnet sind, daß die von der farbtüchtigen Zeilenkamera beobachtete Meßlinie von den beiden Lampen schräg aus unterschiedlichen Richtungen bestrahlt wird, und zwar in Transportrichtung und entgegen der Transportrichtung. 5. Vorrichtung zur Durchführung der Verfahren nach den Ansprüchen 1-3 dadurch gekennzeichnet, daß nur eine Lampe (2) vorgesehen ist, deren Licht über eine applikationsspezifisch mit Farbfiltern ausgestattete Koppeloptik (3) in zwei Lichtlei- 45 termodule (1) eingespeist wird und nach Austritt aus den Lichtleitermodulen die von der Kamera beobachtete Meßlinie schräg beleuchtet, und zwar im Unterschied zu der Vorrichtung nach Anspruch 1 mit einer starken Richtungskomponente quer zur 50 Transportrichtung.

6. Vorrichtung zur Durchführung der Verfahren nach den Ansprüchen 1-3 dadurch gekennzeichnet, daß die zu prüfende Oberfläche z. B. mit Hilfe einer analog zum Aufbau nach Fig. 3 gestalteten 55 Lichtleiteroptik aus 3 Richtungen beleuchtet wird, und zwar so, daß im Unterschied zu den Anordnungen nach den Ansprüchen 4 und 5 die Flanken beliebig orientierter Fehlstellen in jedem Fall durch Verfärbungen kenntlich werden.

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen

65

Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>: Offenlegungstag: **DE 195 11 534 A1 G 01 N 21/88**2. Oktober 1996



Nummer: Int. Cl.<sup>5</sup>:

Offenlegungstag:

**DE 195 11 534 A G 01 N 21/88**2. Oktober 1996





Fig. 3

Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>: Offenlegungstag:

2. Oktober 1996



S. However, ...

Nummer: Int. Cl.<sup>5</sup>: DE 195 11 534 A1 G 01 N 21/88

Offenlegungstag: 2. O

**G 01 N 21/88**2. Oktober 1996





Fig. 6

The file file means of the file of the section of the State of the control of the section of the

Satisfies the house is a major of the con-



-ig. 5